

Desciframiento de las siglas de mantenimiento



Lavado

σ

No lavar a máquina

→ § Lavado profesional a continuación

τ

Lavar únicamente a mano, a una temperatura máxima de 40 °C, aclarar de manera normal y escurrir con cuidado

α

Lavado a máquina con indicación de la temperatura en grados Celsius (30°C)

γ

Sin línea: Acción mecánica normal, aclarado normal y centrifugado normal

Una línea: Programa sintético (velocidad media)

μ

Acción mecánica reducida, aclarado a temperatura decreciente y centrifugado reducido

Dos líneas: Programa lana (velocidad mínima)

Blanqueamiento

ξ

Blanqueamiento a proscribir

ς

Todo tipo de blanqueamiento autorizado

ω

Blanqueado únicamente a base de agentes oxigenados

Secado

+	No secar en secadora Es el caso de todas las prendas con una protección contra sierra de cadenas. En este caso, se aconseja un secado en líneas después del centrifugado (indicaciones y consejos en las instrucciones de uso) Secado en secadora autorizado
,	<u>Un punto:</u> Secado a temperatura moderada (máximo 60 °C)
☺	<u>Dos puntos:</u> Secado a temperatura normal (máximo 80 °C)
(

Planchado

☒	No planchar
&	Planchado con plancha
!	Planchado con plancha fría (110 °C)
▽	Planchado con plancha caliente (150 °C)
#	Planchado con plancha muy caliente (200°C)

Limpiado profesional

∴	No limpiar en seco
A	Lavar en seco con los productos normales, como percloroetileno, o solventes a base de petróleo (productos minerales).
E	<u>Una línea:</u> Reducción en el lavado (cantidad de agua, sollicitaciones mecánicas, temperatura del agua, temperatura de secado).
I	<u>Dos líneas:</u> Gran reducción en el lavado (cantidad de agua, sollicitaciones mecánicas, temperatura del agua, temperatura de secado).

X

Se puede limpiar con agua por profesionales.

Г

Una línea: Reducción en el lavado (cantidad de agua, sollicitaciones mecánicas).

K

Dos líneas: Gran reducción en el lavado (cantidad de agua, sollicitaciones mecánicas, temperatura del agua, temperatura de secado).
